



CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA

VEREADOR
Deodato
Ramalho *De confiança e coragem*

*Gabinete do vereador Deodato Ramalho
Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores - PT*

REQUERIMENTO N° /2013
5445

Requer a transcrição da matéria publicada no jornal O Povo em 04 de dezembro de 2013 "Só 2,5% dos prédios no Meireles estão seguros contra incêndios", de Mariana Lazari, para os Anais da Câmara Municipal de Fortaleza.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA


O vereador Deodato Ramalho, líder da bancada do PT, no uso de suas atribuições e na forma regimental, vem, à presença de Vossa Excelência com reciprocidade de respeito, requerer que seja transcrita para os Anais da Câmara Municipal de Fortaleza, a matéria publicada no jornal O Povo em 04 de dezembro de 2013 "Só 2,5% dos prédios no Meireles estão seguros contra incêndios", de autoria da repórter Mariana Lazari, conforme consta em anexo.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO, 03 de dezembro de 2013.


DEODATO RAMALHO
Vereador do PT - Fortaleza

DEPTO. LEGISLATIVO
RECEBIDO

03 DEZ. 2013


Revidor

OPÓVO

MEIRELES 04/12/2013

Só 2,5% dos prédios no Meireles estão seguros contra incêndios

Vistorias em 157 condomínios residenciais no Meireles revelaram que somente quatro cumprem o que determina o Corpo de Bombeiros



Mariana Lazari
marianalazari@opovo.com.br


Prevenção contra incêndios

Equipamentos que garantem a prevenção em prédios residenciais:

Os itens foram verificados em 157 condomínios residenciais no Meireles. O resultado das visitas, que começaram em agosto de 2013, revela que apenas quatro dos prédios visitados estão em conformidade com as normas de prevenção de incêndios exigidas pelo Corpo de Bombeiros.



Previsões



Quadrilátero visitado pela Patrulha da Prevenção

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

Beira Mar
Dom Luís
Desembargador Moreira
Barão de Studart

De 157 edifícios

residenciais vistoriados pelo Corpo de Bombeiros no bairro Meireles, apenas quatro foram considerados em conformidade com todas as normas de prevenção de incêndios. As visitas da operação "Patrulha da Prevenção" começaram em agosto e, até o fim deste mês, devem acontecer em todos os condomínios multifamiliares do quadrilátero formado pelas avenidas Barão de Studart, Beira Mar, Desembargador Moreira e Dom Luís.

Para o comandante da operação, capitão Giuliano Rocha, o índice de apenas 2,5% de prédios regulares é um "número assustador" e um indicativo de como as construções de Fortaleza lidam mal com a prevenção e a segurança. "A gente pode afirmar que Fortaleza é vulnerável a incêndios em condomínios residenciais. Não resta dúvida em relação a isso", destaca o capitão, mesmo sem a operação ter sido finalizada.

A patrulha começou depois de, entre junho e julho, três óbitos terem acontecido em incêndios em apartamentos da Capital. Conforme o capitão, o quadrilátero foi escolhido por reunir muitos condomínios.

Segundo o comandante da operação, os quatro prédios regulares cumprem tudo o que os bombeiros exigem – itens que variam de acordo com a área e a altura do edifício. Os bombeiros não divulgam quais são os edifícios exemplares, mas, conforme o capitão, todos são novos. Como a obtenção de alvará pela Prefeitura depende do certificado de conformidade dado pela corporação, os novos empreendimentos obrigatoriamente têm prevenção contra incêndios.

Capitão Giuliano diz que a falta de certificado ou a presença de certificado não atualizado são alguns elementos mais percebidos durante as vistorias. "Na maioria ainda falta água na tubulação, tem bomba que não funciona, sinalização de emergência que não existe, hidrante de recalque que não tem manutenção adequada, alarme que não funciona", enumera.

Sem multas

As vistorias realizadas pelos bombeiros nos edifícios residenciais do Meireles têm caráter educativo. "Mas nada obsta que em um segundo momento se faça fiscalização normal e se venha a punir o prédio e o prédio tenha que pagar multa ou até mesmo ser interditado", afirma o capitão do Corpo de Bombeiros. Apesar do alerta, ele diz que ainda não há previsão de expandir as vistorias para outras áreas da Capital.

A partir da visita das equipes de fiscalização, um representante do condomínio tem até 10 dias para comparecer ao quartel dos bombeiros e ser orientado sobre como agir para regularizar a situação. Feitas as alterações, os bombeiros devem ser procurados novamente para que façam nova vistoria e, caso tudo esteja em conformidade, fornecerem o certificado ao prédio.

ENTENDA A NOTÍCIA

No ano passado, o Corpo de Bombeiros visitou as lojas do Centro de Fortaleza. Neste ano, motivados por três mortes em incêndio entre junho e julho, os agentes passaram a visitar edifícios do Meireles e identificaram irregularidades.

Serviço

Corpo de Bombeiros

Em caso de incêndios, chame os bombeiros pelo 193

Informe-se sobre as normas de prevenção de incêndios com a Coordenadoria de Atividades Técnicas (CAT): 3101 2223

> TAGS: MEIRELES|PRÉDIOS|SEGURANÇA

Respiração Autônoma 12 x

www.aerotextintores.com.br

Tudo em Equipamentos de
Respiração Autônoma e Proteção
Respiratória



Segurança Contra Incêndio

www.dormetal.com.br

Saídas de Emergência, Portas Corta
Fogo, Barras Anti-Pânico



facebook

Curta nossa página, fique por dentro das
últimas notícias e concorra a super prêmios

[facebook.com/OPovoOnline](https://www.facebook.com/OPovoOnline)

Curtir

ESPAÇO DO LEITOR



GUSTAVO SIMPLICIO 04/12/2013 07:24

Lanço um desafio: Que o Corpo de Bombeiros faça uma visita em todas as delegacias de Fortaleza e me prove que pelo menos 5 delas estão regulares e vou mais além. DESAFIO OS BOMBEIROS A CERTIFICAREM QUE O PRÉDIO DA POLICIA CIVIL É SEGURO!#POLICIALEGAL



GUSTAVO SIMPLICIO 04/12/2013 07:20

Pra não ser mentroso, eu vi UM extintor de incêndio no 11ª DP, mas toram OS POLICIAIS que conseguiram, pois se forem esperar do estado do Ceará vão morrer todos carbonizados, mas ele estava no chão, local não adequado!#POLICIALEGAL



GUSTAVO SIMPLICIO 04/12/2013 07:17

Se os bombeiros fizerem essa inspeção nas delegacias de Fortaleza e RM, se ela for serena, com certeza TODAS serão interditadas além da falta de extintores, falta água e tem acumulo de lixo e materiais inflamáveis fora os presos que vivem em condições sub-humanas!#POLICIALEGAL



GUSTAVO SIMPLICIO 04/12/2013 07:15

O governo, diga-se Bombeiros, deveria começar dando exemplo dentro de casa. NENHUMA delegacia no Ceará tem extintor de incêndio, mesmo tendo vários materiais inflamáveis, como MUNICÍPIO, PAPEIS, MÓTOS APREENHIDAS, MACONHA e muito mais, o governo não tem moral pra cobrar do povo!#POLICIALEGAL