



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Gabinete Vereador Julierme Sena

1206 / 2020

REQUERIMENTO Nº / 2020

Requer a transição para os anais desta Casa da matéria intitulada "Calçamento de trecho da Avenida Dom Luis é retirado para remoção de fossa", defende especialista" veiculada no caderno Metro, jornal Diário do Nordeste. – Em 04 de Março de 2020.

EXM.º SENHOR PRESIDENTE, DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA:

O Vereador Julierme Sena, Vereador do PROS no uso de suas atribuições funcionais em consonância com o Regimento Interno, vem mui respeitosamente REQUERER de V. Exa., no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerer a transcrição nos anais desta Casa da matéria intitulada "Calçamento de trecho da Avenida Dom Luis é retirado para remoção de fossa", defende especialista" veiculada no caderno Metro, jornal Diário do Nordeste. – Em 04 de Março de 2020.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM 06 DE
MARÇO DE 2020.

JULIERME SENA
Vereador do PROS

Presidente da comissão de desenvolvimento econômico, turismo,
emprego e renda.

DEPTO. LEGISLATIVO
RECEBIDO

06 MAR 2020

04 h 12 min

Servidor (a)

Calçamento de trecho da Avenida Dom Luís é retirado para remoção de fossa

Por Redação, 14:07 / 04 de Março de 2020 ATUALIZADO ÀS 14:35

A via está em obras desde setembro de 2019



O calçamento da Avenida de trecho da Avenida Dom Luís teve que ser retirado para retirada de uma fossa

Almir Gadelha



O calçamento da Avenida Dom Luís, no Bairro Aldeota, no trecho entre a Rua Visconde do Mauá e a Praça Portugal, teve que ser retirado para a remoção de uma fossa. A avenida está em obras desde setembro de 2019 e as intervenções visam implementar pavimentação em concreto nos trechos próximos a paradas de ônibus e padronização do calçamento. A obra tem prazo de término previsto para setembro de 2020.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a fossa e um bueiro foram descobertos durante a obra na avenida, impedindo a conclusão do serviço no trecho entre

órgão. O serviço de pavimentação deve ser concluído após a retirada da fossa.

Luciana Alves, gerente de um comércio da área, afirmou que as vendas estão comprometidas há 4 meses, pois as intervenções impedem o estacionamento dos carros e o tráfego de pedestres nesse ponto da avenida. Ela conta que já presenciou diversos acidentes, nos quais carros caem no buraco e têm que ser retirados por reboques. "São constrangimentos graves que estamos passando há quatro meses. As fossas estão abertas, é uma falta de higiene", conta a gerente.

Para Bruno Silva, que costuma andar pela região, a falta de calçamento aumenta os riscos de acidentes com pedestres, pois os carros trafegam em alta velocidade quando o semáforo abre.

PALAVRAS-CHAVES:

AV DOM LUÍS

BAIRRO ALDEOTA



VC REPÓRTER
FLAGROU ALGO? ENVIE PARA NÓS
(85) 98899-9597